

10

04  
E

వరంగల్ మహా నగర పాలక సంస్థ

కాశిబుగ్గ సర్కిల్ (II) కార్యాలయము

R.O.C.No. G2/36061/2015

తేది: 05-12-2015

Eoffice File No. TP-PERONR (CIR1)/04/2015-JR ASST1 TPS C1

B.A.No.319/15-16

తిరస్కృతి మెమో

విషయము:- భవన నిర్మాణ సంస్థ Ground & First Floor - NON Residential Building,

NEAR H.NO. 16-1-870, KAREEMABAD, WARANGAL. ప్లాంతుములో నిర్మాణము కొరకు అనుమతి నిరాకరించినదని తెలుపుట.

అన్వయము:- శ్రీ/శ్రీమతి MOHAMMED ABDUL JABBAR S/o Late. SALEEM గారి

దివి: 27-10-2015 నాటి అర్ధి.

-o0o-

శ్రీ/శ్రీమతి MOHAMMED ABDUL JABBAR S/o Late. SALEEM గారికి తెలియజేయునది ఏమనగా, ఈ క్రింది కారణముల చేత భవన/ప్రహారీ గోడ నిర్మాణపు అనుమతి నిరాకరించినది.

1. బిల్డింగ్ రూల్సు, మాస్టర్ ప్లాను ప్రతిపాదనలకు మరియు జోనింగ్ రెగ్యులేషన్స్ కు విరుద్ధముగా యున్నది.
2. బిల్డింగ్ ప్లానులపై యజమాని/లైసెన్సుడ్ సర్వేయర్ సంతకము లేదు.
3. .... వరకు కట్టిన ఇంటిపన్ను మరియు నీటి పన్ను రశీదులు సమర్పించలేదు.
- ✓ 4. స్థలము\_కొలతలకు\_ప్లానులో\_చూపిన\_కొలతలకు\_సరిపోవడం\_లేదు.
- ✓ 5. సమర్పించిన\_ప్లానులో\_లేబల్\_ప్లాను\_మాస్టర్\_ప్లాను\_కాపీ\_చూపించలేదు.
6. సమర్పించిన ప్లానులు G.O.Ms.No.168 MA., తేది 07-04-2012 ప్రకారముగా లేనందున.
7. వరంగల్ మహా నగర పాలక సంస్థ మాస్టర్ ప్లాన్ ప్రకారము సంబంధిత ప్లాటు మంజూరైన లే అవుట్ లో లేనందున KUDA నందు LRS చేసుకోగలరు.
- ✓ 8. అర్ధిదారుడు రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ దస్తావేజులు సమర్పించనందున.

కావున మీరు పని ప్రారంభించరాదని ఇందుమూలముగా తెలియజేయునది. సంతకము చేసిన రెండవ ప్రతిని దయతో తిరిగి పంపించగలరు.

అర్ధిదారుడు నిర్మాణము ప్రారంభించినది లేనిది తెలుపుటకు అనధికార నిర్మాణము ఏది ఒరగకుండా చూచుటకు మరియు అట్టి నిర్మాణము జరిగినదో దానిపై చట్టరీత్యా తగు చర్య తీసుకొనుటకు ఆదేశించుచూ బిల్డింగ్ ఇన్స్పెక్టర్ సర్కిల్ ( ) గారికి దీని ప్రతి పంపినది.

అసిస్టెంట్ సీటి ప్లానర్  
కాశిబుగ్గ సర్కిల్ (II) కార్యాలయము.

శ్రీ/శ్రీమతి MOHAMMED ABDUL JABBAR W/o Late.  
SALEEM, H.NO. 16-1-870, KAREEMABAD,  
WARANGAL.