

వరంగల్ మహా నగర పాలక సంస్థ

కాళిబుగ్గ సర్కిల్ (I) కార్యాలయము

R.O.C.No. G2/8921/2016

Eoffice File No. TP-PERORES(CIR1)/168/2015-JR ASST1 TPS C1

తేది: 21-05-2016

B.A.No70/2015-16

తిరస్కృతి మొ

విషయము: భవన నిర్మాణ సంస్థ G/f & F/f R.C.C. Building, Near H.No.9-6-57, MANDI BAZAR, WARANGAL

ప్రాంతములో నిర్మాణము కొరకు అనుమతి నిరాకరించినదని తెలుపుట.

అన్వయము:- శ్రీ/శ్రీమతి 1.ALLMSHETTY RAVIKUMAR & 2. PRAVEEN KUMAR. S/o Late CHANDRAMOULI గారి దివి 21-04-2016 నాటి అర్జి.

-0000-

1.ALLMSHETTY RAVIKUMAR & 2. PRAVEEN KUMAR. S/o Late CHANDRAMOULI గారికి తెలియజేయునది ఏమనగా, ఈ కింది కారణముల చేత భవన/ప్రహారీ గోడ నిర్మాణపు అనుమతి నిరాకరించినది.

- 1. ~~బిల్డింగ్ రూల్స్, చూస్టర్ ప్లాను ప్రతిపాదనలకు మరియు టీనింగ్ లెవెల్స్ కు విరుద్ధముగా యున్నది.~~
- 2. ~~బిల్డింగ్ ప్లానులపై యజమాని/లైసెన్సుడ్ సర్వేయర్ సంతకము లేదు.~~
- 3. ~~చరకు తట్టిన ఇంటిపన్ను మరియు నీటి పన్ను రసీదులు సమర్పించలేదు.~~
- 4. ~~స్థలము కొలతలకు ప్లానులో చూపిన కొలతలకు సరిపోవడం లేదు.~~
- 5. ~~సమర్పించిన ప్లానులో, లేటెట్ ప్లాను, చూస్టర్ ప్లాను కాపీ చూపించలేదు.~~
- ✓ 6. సమర్పించిన ప్లానులు G.O.Ms.No.168 MA., తేది 07-04-2012 ప్రకారముగా లేనందున.
- 7. ~~వరంగల్ మహా నగర పాలక సంస్థ చూస్టర్ ప్లాన్ ప్రకారము సంబంధిత ప్లాటు యజమాని లే అవుట్ లో లేనందున KUDA సందు LRS చేసుకోవలదు.~~

8. అర్జీదారుడు రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ డాక్యుమెంట్స్ మరియు అసెస్ మెంట్ కాపీ సమర్పించనందున, కావున మీరు పని ప్రారంభించరాదని ఇందుమూలముగా తెలియజేయునైనది. సంతకము చేసిన రెండవ ప్రతిని దయలో తిరిగి పంపించగలరు.

అర్జీదారుడు నిర్మాణము ప్రారంభించినది లేనిది తెలుపుటకు అనధికార నిర్మాణము ఏది జరగకుండా చూచుటకు మరియు అట్టి నిర్మాణము జరిగినదో దానిపై చట్ట రీత్యా తగు చర్య తీసుకొనుటకు ఆదేశించుచూ బిల్డింగ్ ఇన్స్పెక్టర్ సర్కిల్ () గారికి దీని ప్రతి పంపినది.

అసిస్టెంట్ సీటి ప్లానర్
కాళిబుగ్గ సర్కిల్ (I) కార్యాలయము

1. ALALMSHETTY RAVIKUMAR & 2. PRAVEEN KUMAR.
S/o Late CHANDRAMOULI
H.No:9-6-57 MANDI BAZAR WARANGAL.

1

2

3

4

5

1

2

3

4